


14. Ersatzteile



Bezeichnung

Best.-Nr.

- 1 Außengehäuse komplett
für Typ 3401 nicht mehr lieferbar
für Typ 3410 nicht mehr lieferbar
für Typ 3411 nicht mehr lieferbar
- 2 Grundkörper..... 2000105005 *
- 3 Motor 2000105031 *
- 4 Sieb 2000105020 *
- 5 Heizkörper (1 Paar) 2000104968 *
- 6 Zeitschalter Typ EZ41a-10-150..... 2000104964
- 7 Luftaustrittsgitter..... 2000106165
- 8 Kondensator nicht mehr lieferbar

zu 1 Außengehäuse kpl. f. 3413 nicht mehr lieferbar

Schalterknopf f. Zeitschalter . . . 2000105034 *

Linse für IR-Sensor 2000104998


Infrarot-Annäherungsschalter nicht mehr lieferbar

* > Restbestand ohne Nachfolger auf Anfrage!!!

Zwischenplatte zur

Montage auf der

Höhenverstellung nicht mehr lieferbar



18-05.595a.fm

Thomas Voigt

Thomas Voigt e.Kfm.
Rubinsteinstraße 23
D- 81245 München



Tel.: (089) 863 79 730
Fax: (089) 863 79 734

info@baederpartner.de
www.baederpartner.de